

CONTROLES MEDIANTE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

LOCALIDAD	TRAMO DE RUTA	TIPO DE CONTROL	EQUIPO	ESTADO DE HABILITACIÓN	RESOLUCION A.P.S.V
ARMSTRONG	Ruta Nac. N° 9 Km 396 a 397	Exceso de Velocidad	Marca MCVIAL Modelo V001 Serie V003/V004	Suspendido 28/07/2011 Rehabilitado 08/07/2013	Res. N° 0019/09 06/11/2009 Res.N° 0063 08/07/2013
CENTENO	Ruta Nac. N° 34 Km 95.4	Adelantamiento Indebido y Luces Bajas Encendidas	Marca ANCA Modelo DTV Serie DTV 0004	Vigente	Res. N° 0015/11 31/01/2011
CENTENO	Ruta Nac. N° 34 Km 95 a 98	Exceso de Velocidad	Marca ANCA Modelo CVDV Serie 089/090	Vigente	Res. N° 0012/11 31/01/2011
LAS BANDURRIAS	Ruta Nac. N° 34 Km 109 a 111	Exceso de Velocidad	Marca SYSTECO Modelo DIGIMAX 1.5 Serie 04C28 0012	Suspendido 12/06/2012 Rehabilitado 18/10/2012 Suspendido 18/01/2013	Res. N° 191/2012 14/06/2012 Res. N° 658 18/10/2012 Res. N° 006/2013
PUJATO	Ruta Nac. 33 Km 754 a 755,2	Adelantamiento Indebido y Luces Bajas Encendidas	Marc SERTRAN. Modelo L-2 Serie 152 Serie 705	Suspendido 19/01/2012 Rehabilitado 14/01/2013	Res. N° 009/07 29/01/2007 Res. N° 0005/2013 14/01/2013
PUJATO	Ruta Nac. 33 Km 755,8 a 754,5	Exceso de Velocidad	Marca STALKER Modelo STLKER LIDAR Serie 75492 Serie 76134	Vigente 27/02/2013	Res. N° 0012 27/02/2013
VIDELA	Ruta Nac. N° 11 Km 547 a 551	Exceso de Velocidad	Marca SYSTECO Modelo DIGIMAX 1.5 Serie K0104 0009	Suspendido 11/07/2012 Rehabilitado	Res. N° 0005/2011 04/05/2011 Res. N° 0001/2013

				22/08/2012 Suspendido 04/01/2013	04/01/2013
CAÑADA ROSQUIN	Ruta Nac. N° 34 Km129 a 130	Exceso de Velocidad	Marca SYSTECO Modelo DIGIMAX 1.5 Serie 13003/0007	Vigente 11/07/2012	Res. N°0303/2012 11/07/2012
SOLDINI	Ruta Prov. N° 14 Km 5 a 7	Exceso de Velocidad Falta de Luces Bajas Encendidas Adelantamiento Indebido	Marca ANCA Modelo NEO Serie 014 Modelo DTV 2 Serie 2 009	Vigente 05/09/2012	Res. N° 0517/2012 05/09/2012
SANTA FE	Ruta Nac. N°A007 (Avenida Alem)	Exceso de Velocidad	Marca ANCA Modelo NEO Serie 0035 Modelo NEO Serie 0036	Vigente 14/01/2013	Res. N° 0004/2013 14/01/2013